

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Калуга

«18» 03 2025

1. Название здания (сооружения) многоквартирный жилой дом
2. Адрес г. Калуга: М.Жукова дом 13
3. Год постройки 1974
4. Материал стен панельный
5. Этажность пять
6. Наличие подвала подвал
7. Подъезды четыре
8. Кровля плоская 967.80

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Директора ООО «Черемушки»-Группа домов»

Н.А. Пёхова

Мастер СТУ

Т.Ф. Боброва

| № п/п | Наименование конструкции, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых рекомендуемых работ |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Кровля рулонно-мастичная | В технически исправном состоянии | Выполнен кап. ремонт в 2024г. |
| 2 | Фасад здания: Стены панелей: | Выкрашивание раствора из межпанельных швов, разрушение стеновых панелей, нарушение герметичности швов в местах соединения панелей | Требуется кап. ремонт обслед.БТИ №2626 от 26.10.18.. |
| | Балконы | Отслоение раствора от бетонной плиты, коррозия арматуры | Требуется текущий ремонт |
| | Цоколь | Частичное разрушение штукатурного слоя, отслоение местами окрасочного слоя | Требуется текущий ремонт |
| | Пороги | В технически исправном состоянии | Ремонт не требуется |
| | Козырьки | Металлическое покрытие, состояние удовлетворительное | Ремонт не требуется |
| 3 | Отмостка | Частичное разрушение отмостки по периметру здания | Требуется кап. ремонт обслед.БТИ №2734 от 13.02.19г. |
| 4 | Входы в подвалы | В технически исправном состоянии | Ремонт не требуется |
| 5 | Входные двери: 4 двери металлические - 4 двери деревянные | В тамбуре, неплотно закрываются, отслоение окрасочного слоя | Требуется текущий ремонт |
| 6 | Окна деревянные | Отслоение окрашиваемого слоя, трещины, частично требуется установка шпингалет, петель, частично отсутствуют вторые оконные створки | Требуется кап. ремонт обслед.БТИ №2733 от 13.02.19г. |
| 7 | Состояние подъезда: Стены внутри | Имеется частичное отслоение клеевой побелки стен, отслоение окрасочного | Требуется текущий ремонт |

| | | | |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | штукатурного слоя стен. | |
| | Полы | Имеется частичное разрушение покрытия пола, трещины на бетонной стяжке, выбоины | Требуется текущий ремонт |
| | Потолок | Имеется частичное отслоение клеевой побелки потолков | Требуется текущий ремонт |
| | Теплоснабжение | На трубах в техническом подполье имеются следы коррозии, установлены хомуты, ржавчина, запорная арматура на стояках частично не рабочая, нарушена теплоизоляция | Требуется текущий ремонт |
| 8 | Холодное водоснабжение | На стояках трубопровода в квартирах имеется местами ржавчина, коррозия, запорная арматура на стояках частично не рабочая | Требуется текущий ремонт |
| 9 | Горячее водоснабжение | нет | нет |
| 10 | Канализация | В трубопроводах имеется местами заливание, трещины | Требуется текущий ремонт |
| 11 | Вентиляция | В технически исправном состоянии | Ремонт не требуется |
| 12 | Энергоснабжение | Электропроводка находится в ветхом состоянии, низкое сечение не выдерживает нагрузку, отсутствуют пакетные выключатели, соединен на скрутках | Требуется текущий ремонт |
| | ВРУ | Замена плавких вставок, сечение проводов не соответствуют фактической мощности потребление электрической энергии МЖД, соединение на скрутках | |
| 13 | Лифты | нет | нет |
| 14 | Благоустройство | Имеются сухие ветки деревьев, близкое расположение корневой системы к отмостке здания, аварийные деревья; | Требуется текущий ремонт |
| 15 | Газопровод | В технически исправном состоянии | Ремонт не требуется |
| 16 | Гидроизоляция вводов ЦО | Ввод от транзита | Выполнено в 2024г. |

Выводы и предложения:

1. Необходимо проведения текущего ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома.
2. Необходимо проведение обследования общего имущества многоквартирного жилого дома специализированной организацией для составления энергетического паспорта.

Подписи:

Директор ООО «Черемушки»-Группа домов»

Мастер СТУ



Собственник кв. №24



Н.А. Пёхова



Т.Ф. Боброва

А.С. Воскресенский

**Уважаемые собственники жилых помещений жилого дома № 13 по ул. М. Жукова г.
Калуги**

На основании результатов весеннего осмотра 2025 г., ООО "Черемушки"- Группа домов"
уведомляет Вас о необходимости проведения следующих работ по ремонту общего
имущества Вашего дома:

| № п/п | Вид работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ремонт лестничных клеток под.№ 1, 2, 4 | 540 000 |
| 2 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые на л/к | 400 000 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | 330 000 |
| 4 | Замена труб на системе канализации | 55 000 |
| 5 | Замена задвижки на системе ХВС Ду50 | 7 000 |
| 6 | Замена запорной арматуры на системе ХВС | 16 000 |
| 7 | Замена труб ХВС | 110 000 |
| 8 | Замена электропроводки, пакетных выключателей, плавких вставок. Ревизия ВРУ | 60 000 |
| 9 | Замена труб и запорной арматуры на системе ЦО | 80 000 |

На основании ст. №№ 44,45,46 ЖК РФ предлагает Вам провести внеочередное общее собрание собственников помещений в вашем доме, поставив на решение следующие вопросы:

- 1. Виды работ, которые необходимо произвести.**
- 2. Порядок и источник финансирования данных работ.**

Решение необходимо оформить протоколом.

По всем возникшим вопросам о порядке проведения общего собрания вы можете обратиться в управляющую организацию ООО "Черемушки"- Группа домов" по адресу: г.Калуга ул. Болотникова д.13.

ООО "Черемушки"- Группа домов"
Тел. для справок
751-720; 751-841

Получено: