

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«05» 10 2025 г.

Жилой дом № 159

или строение (корпус) -

по ул. (пер.) Пролетарская

управляющая организация ООО «Черемушки»-Группа домов»

Общие сведения по строению

Год постройки 1980

Материал стен: панельный

Этажность 5

Наличие подвала: Тех. подполье

Кровля: мягкая

Лифты: нет

ГВС: есть

Мусоропровод: нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя, зам. директора Никулкина А.В., мастера СТУ Бобровой Т.Ф, слесаря- сантехника Бормотова С.И.. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша: произведен кап. ремонт в 2019г.

б) чердачное помещение и его вентиляция : отсутствует.

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: произведен кап. ремонт в 2019г.

г) фасад здания: выкрашивание раствора из межпанельных швов. Требуется кап. ремонт, обследование БТИ. Козырьки: состояние удовлетворительное.

д) входные двери и оконные переплеты: тамбурные двери- требуется замена , оконные блоки: произведена замена на ПВХ

е) подвальные помещения: тех. подполье-сухое.

ж) отмостка: по периметру здания: имеются разрушения. Требуется тек. ремонт.

з) система центрального отопления: промыта и опрессована., Требуется кап. ремонт, обследование БТИ.

и) система холодного водоснабжения: трубы ХВС подвержены коррозии. Требуется тек. ремонт.

к) система горячего водоснабжения: трубы ГВС подвержены коррозии. Требуется тек. ремонт.

л) система канализации: на трубах имеются трещины и сколы. Требуется текущий ремонт.

м) газоснабжение: произведено техническое диагностирование ВДГО 2023г..

н) тепловые элеваторные узлы: краны, задвижки отревизированы.

о) подъезды: частичное отслоение штукатурного и покрасочного слоя. Требуется тек. ремонт

п) электрохозяйство: электропроводка находится в ветхом состоянии. Требуется кап. ремонт, обследование БТИ.

2. Обеспеченность:

а) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Вывод и предложения:

Жилой дом готов к эксплуатации в осенне -зимний период 2025-2026гг.

Собственникам МЖД необходимо принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома:

1. Ремонт межпанельных швов.
2. Ремонт балконных плит.
3. Ремонт цоколя.
4. Ремонт отмостки.
5. Ремонт труб ХВС.
6. Ремонт труб канализации.
7. Ремонт лестничных клеток.
8. Ремонт эл. сетей, ревизия ВРУ.
9. Ремонт труб ГВ С.
10. Замена тамбурных дверей

Подписи:

Председатель комиссии

А.В.Никулкина

Члены комиссии

Т.Ф. Боброва

С.И. Бормотов

Представитель от
МЖД кв. №35

(Бордюжников С.В.)