

**АКТ**  
**общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)**

« 19 » 10 2022 г.

Жилой дом № 7

или строение (корпус) -1

по ул. (пер.) М. Горького

обслуживающая организация ООО УО «ЧЕРЕМУШКИ»

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1983

Материал стен : Кирпич

Этажность 5

Наличие подвала: Подвал

Кровля: мягкая

Лифты: нет

ГВС: есть

Мусоропровод: нет

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме**

Комиссия в составе председателя, Зам. директора Пёхова Н.А..

В присутствии мастера СТУ Бобровой Т.Ф, мастера участка Ротова Ю.А., слесаря-сантехника Стрельцов Э. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша: имеются разрывы верхнего слоя кровельного покрытия. Требуется тек. ремонт.

б) чердачное помещение и его вентиляция проверены : отсутствует.

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: отсутствуют.

г) фасад здания: выкрашивание раствора между кирпичами. Требуется тек. ремонт

Козырьки: состояние удовлетворительное.

д) входные двери и оконные переплеты: тамбурные двери-отслоение покрасочного слоя, требуется тек. ремонт .оконные блоки: Требуется замена на ПВХ.

е) подвальные помещения: Подвал -сухой.

ж) отмостка: частичное разрушение по периметру здания. Требуется тек. ремонт .

з) система центрального отопления: промыта и опрессована.

и) система холодного водоснабжения: трубы ХВС подвержены коррозии. Требуется тек. ремонт.

к) система горячего водоснабжения: трубы ГВС подвержены коррозией. Требуется тек. ремонт.

л) система канализации: на трубах имеются трещины и сколы. Требуется тек. ремонт

м) газоснабжение: диагностика газового оборудования:

н) тепловые элеваторные узлы: краны, задвижки отревизированы.

о) подъезды: частичное отслоение штукатурного и покрасочного слоя. Требуется тек. ремонт.

п) электрохозяйство: электропроводка находится в ветхом состоянии.. Требуется тек. ремонт.

2. Обеспеченность:

а) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

**Вывод и предложения:**


Жилой дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

Собственникам МЖД необходимо принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома:

1. Ремонт стен фасада.
2. Ремонт цоколя.
3. Замена оконных блоков на окна ПВХ.
4. Ремонт отмостки.
5. Ремонт труб ХВС.
6. Ремонт труб канализации.
7. Ремонт труб ЦО.
8. Ремонт лестничных клеток.
9. Ремонт эл. сетей, ревизия ВРУ.


Подписи:


Председатель комиссии




Н.А. Пёхова

Члены комиссии

 Т.Ф. Боброва

 Ю.А.Ротов

 Э.А.Стрельцов

Представитель от  
МЖД

15 